

21-008D 交換手順書

適用車種


メーカー	車種	年式	型式
TOYOTA	クラウン(オプション)	平成13年(2001年)8月～平成30年(2018年)1月	GBS12, GX51#, TSS10・10H YXS10・10H
TOYOTA	クラウンコンフォート(オプション)	平成7年(1995年)12月～平成30年(2018年)1月	GXS10, TSS10, YXS10
TOYOTA	コンフォート(オプション)	平成7年(1995年)12月～平成30年(2018年)1月	LXS11・11Y, SX51#Y TSS11・1#Y, YXS11・11Y

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、クラウンコンフォートを参考例として取り上げています。

1 エアピュリファイア(空気清浄器)の位置確認




お車の後部座席上部をご覧ください。
ディーラーオプションで選択されているお車は左
図のようにエアピュリファイア(空気清浄器)が装備さ
れています。

◎ ご注意 ◎

エアピュリファイア(空気清浄器)が装備
されていないお車にはお取り付け出来ま
せんので、予めご了承ください。


2 カバーの取り外し



空気清浄器の右側にあるロックを解除して
上部カバーを開けてください。


カバーの付け根の部分にはツメが付いており
ますので、カバーを上へ上げすぎますとツメの
部分を破損するおそれがありますので、ツメを
本体から矢印方向に引いて外してください。

3 フィルタの装着位置確認



カバーの裏側にフィルタが装着されていますの
で、フィルタを交換します。
フィルタは上下のストッパーで止まっていますの
で、フィルタの左右に付いているスポンジの部分
を押しつぶしながらストッパーからフィルタを開放
して、フィルタを交換してください。

4 フィルタの交換



カバーから汚れたフィルタを取り外し、新しいフィ
ルタを取り付けます。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様に、AIR FLOWマークの
矢印を風向きと同じ方向に合わせてセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順の
逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に
ご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

20220830