

コルト／コルトプラス

カーエアコン**交換用**フィルタ

23-002K 交換手順書


適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
MITSUBISHI	コルト	平成15年(2003年) 8月～	Z2#A・AG
MITSUBISHI	コルトプラス	平成16年(2004年) 10月～	Z2#W・WG


作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください(オプション仕様車は除く)。
- ◆ 本手順書は、コルトを参考例として取り上げています。

1 フィルタカバーの取り外し



グローブボックスの下にフィルタカバーが取り付けられている事を確認します。




フィルタカバー手前のフックを解除し、フィルタカバーを取り外します。




2 フィルタ挿入部分の確認

未装着車の場合




フィルタカバーが取り付けしていない時は、フィルタカバー付の23-002KCをご使用ください。その際にはフィルタ挿入部分を切り取る作業が伴います。

スタンダードタイプ装着車の場合



スタンダードタイプのフィルタが取り付けしていた時は、左図のパーツ部分をカットしてフィルタを取り付けます。

3 フィルタの交換



汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを装着します。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が手前に向くようにセットしてください。

★なお、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写・転載・複製することを禁じます。